




JBL - Proflora CO2 Taifun Inline Membrane

JB646900



Membrane de recharge pour le diffuseur de CO2 Taifun Inline.

Familles	JB3315
Poids (kg)	0.02
Longueur (cm)	9.6
Largeur (cm)	9.6
Hauteur (cm)	14



4014162646903

Membrane de rechange pour le diffuseur de CO2 TAIFUN INLINE. Membrane de rechange pour le diffuseur externe de CO2 JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE et son prédécesseur ProFlora Direct. Déconnecter le filtre, dévisser le diffuseur, installer la membrane mouillée, revisser le diffuseur. Connecter le filtre.. Céramique spéciale pour une diffusion particulièrement réussie du CO2 et très petites bulles de CO2 pour une grande efficacité. Un remplacement annuel de la membrane est recommandé, car sa capacité de diffusion s'altère avec le temps.. Contenu : membrane de rechange pour toutes les tailles du JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE (12/16,16/22,19/25), 2 joints d'étanchéité inclus.