




JBL - Rotor pour CristalProfi e1500 (avec axe et coussinet)

JB803



Rotor de remplacement pour filtre extérieur CristalProfi e1500. Rotor avec coussinets en céramique, axe en céramique et amortisseurs en caoutchouc.

Familles	JB3315
Poids (kg)	0.05
Longueur (cm)	9.6
Largeur (cm)	4
Hauteur (cm)	14



4014162601087

Retirer la tête du filtre, ouvrir le verrou à baïonnette du couvercle du rotor, sortir le rotor défectueux avec axe et coussinets et le remplacer par un rotor de rechange à coussinets neufs. Kit complet d'échange avec toutes les pièces L'extracteur de coussinet de rotor JBL facilite le remplacement des coussinets qui sont difficilement accessibles. Toujours remplacer le rotor en même temps que l'axe et les coussinets. Contenu : rotor avec coussinets en céramique, axe en céramique et amortisseurs en caoutchouc